

SYLEX COLLE TOILE DE VERRE



DESCRIPTION

- Colle prête à l'emploi spécialement formulée pour le collage de toiles de verre à peindre même en milieu humide.
- Colle en dispersion aqueuse sans odeur
- Utilisable en intérieur sur murs et plafonds
- Convient en locaux humides
- Sans solvant ni odeur
- Faible consommation
- Ne pas diluer

APPLICATIONS

- Spécialement conçu pour le collage en intérieur de toile de verre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants
Consistance	Pâteuse, couleur blanche
Supports admis	Murs et plafonds en intérieur/Béton/Enduit ciment/Plaques de plâtre/Sous couche d'impression
Revêtements	Toiles de verre à peindre
Temps de gommage	5 à 10mn
Temps ouvert	30 mn
Temps de prise	12 à 24 heures
Densité	Environ 1
Extrait sec	11%
Conditionnements	Seaux de 10 ou 20KG
Stockage	6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs dans son emballage d'origine non entamé

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Refermer le seau après utilisation.

Température d'utilisation: 8 à 35°C.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE:

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant.

Enlever les anciens papiers peints ou badigeons.

Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec un durcisseur de fond.

Poncer, gratter et dépeindre les anciennes peintures.

Sur plaques de plâtre appliquer une sous-couche d'impression.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE:

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements.

L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à 21és. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie.

Nettoyer l'excédant de colle à l'aide d'une éponge.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSOMMATION:

De 150 à 250 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

SECURITE

Veuillez consulter la fiche de sécurité.

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.